

UPUTSTVO ZA PUNJENJE JASTUČIĆA BRZOSUŠEĆOM I AGRESIVNOM TINTOM :



JASTUČIĆ	KOLIČINA PUNJENJA
Jastuk u kutiji 60x90 mm	14 g
Jastuk u kutiji 80x120 mm	20 g
Unipad III ø 95 mm	21 g
Poštanski ø 97 mm	-

- Jastučić se mora napuniti sa cijelom tintom
 - Zatvoriti jastučić kada se ne koristi da se spriječi sušenje.
 - Kada se jastučić počinje sušiti treba obilato nakapati sa solventom, ne samo par kapi.
 - Kada otisak počinje slabiti također treba koristiti ponovo tintu za osvježavanje jastučića.
- Savjet:** Jastučić se može puniti dok je na preciznoj vagi, te se tako može vidjeti ukupna gramaža napunjenoj jastučića. Kada se zna ukupna težina jastučića lako se izračuna koliko grama solventa se treba dodati kada se jastučić počne sušiti.